

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ПО Г. КАНСКУ И КАНСКОМУ РАЙОНУ
(ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району)
ул. Революции, 14, г. Канск, 663600,
телефон: (39161) 3-26-21, факс (39161) 2-37-21
E-mail: ond_kansk@mail.ru

« 11 » 09 2023 г. № ИВ-237-2-34-1147

На № от « » 2023 г.

Директору муниципального бюд-
жетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа» № 17
Сороке М.Ю.

Красноярский край, г. Канск, пос.
Строителей, 59

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 225
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

31 августа 2023 года

г. Канск

Я, главный государственный инспектор г. Канска и Канского района по пожарному надзору Муравьева Наталья Валерьевна

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 225 от «31» августа 2023 года, возбужденного государственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору Калачевым А.А.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - директора МБОУ ООШ № 17 г. Канска Сороки Марины Юрьевны

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно:

на основании ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с решением о проведении внепланового инспекционного визита от 14.08.2023 № 2308/240-24/111-В/РИВ, подписанным главным государственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору Муравьевой Натальей Валерьевной, в период: с 14 августа 2023г. 11 ч. 00 мин. по 14 августа 2023г. 13 ч. 00 мин. проведен внеплановый инспекционный визит в отношении объекта защиты МБОУ ООШ № 17 (юридический адрес: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, 59), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, 59, в соответствии с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 13.07.2023 по вопросу «О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической стабильности, в том числе на территориях новых субъектов Российской Федерации, в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году», утвержденного Президентом Российской Федерации от 19.07.2023. Указанием МЧС России от 02.08.2023 № М-АМ-192ДСП, были допущены нарушения требований пожарной безопасности.

По окончании внепланового инспекционного визита составлен акт внепланового инспекционного визита. Непосредственно на момент окончания, а именно 14 августа 2023г. в 13 часов 00 минут, выявлены нарушения требований:

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее по тексту – ППР РФ);
- Федеральный закон 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

а именно установлено, что на момент окончания проверки, т.е. 14 августа 2023г. в 13 часов 00 минут, юридическим лицом – МБОУ ООШ № 17, были допущены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Дверь, отделяющая помещения первого этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 10 в пом. №6 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Дверь, отделяющая помещения первого этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 3 в пом. №2 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ:

7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Дверь, отделяющая помещения первого этажа здания от лестничной клетки (из пом. №51 в пом. № 52 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Дверь, отделяющая помещения первого этажа здания от лестничной клетки (из пом. №13 в пом. № 14 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Дверь, отделяющая помещения первого этажа здания лестничной клетки и тамбур (пом. № 14 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы ог-

нестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Дверь, отделяющая помещения второго этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 6 в пом. № 7 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7. Дверь, отделяющая помещения второго этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 12 в пом. № 30 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8. Дверь, отделяющая помещения второго этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 13 в пом. № 14 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1.

Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9. Дверь, отделяющая помещения третьего этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 1 в пом. № 7 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Дверь, отделяющая помещения третьего этажа здания от лестничной клетки (из пом. № 13 в пом. № 7 согласно технико-экономическим показателям, составленных по состоянию на 29.07.2015г.), не выполнена противопожарной 2-го типа. ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ: 7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Таблица 23 Пределы огнестойкости противопожарных преград, в нарушении части: 1, главы: 1, статьи: 6, пункта: 1. Федерального закона 123-ФЗ от 07.22.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11. На объекте защиты не проведено ежегодное испытание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в связи с эксплуатацией сверх срока службы, в нарушении пункта: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

12. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в нарушении пункта: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля со стороны юридического лица МБОУ ООШ № 17

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в **течение 1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:
Главный государственный инспектор
г. Канска и Канского района
по пожарному надзору



подпись

Н.В. Муравьева

Настоящее представление получил _____

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено 11.09.2023, № ИВ-237-2-34-1147

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19